

STOP アクリル板が苦手なもの



熱に弱い

耐熱温度は約70度です。燃える素材なので火気や高温源には近づけないでください。



薬品に弱い

アルコール、漂白剤、有機溶剤などはアクリルを劣化させます。



傷に弱い

衝撃に強い一方で表面に細かな傷がつきやすいです。清潔な柔らかい布でお手入れしてください。



アクリルのお手入れ

ホコリ、汚れがついた場合は以下の方法でお手入れしてください。



清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。眼鏡クロスを推奨しています。



水、ぬるま湯、薄めた中性洗剤を使ってください。
よく絞ってから拭き取ってください

静電気によるホコリを防ぎたい場合は、市販の静電・帯電防止剤のご使用も有効です。

※本表示に従わず誤った取り扱いをしますと、思わぬケガや事故、物的損害が生じることがあります。その場合の責任は負いかねますので、お取り扱いには十分ご注意ください。